

AB-1110-T

1800002294

16.02.2018

Rapor Durumu :

GEÇER

Rapor No-Revizyon No : 1800002294
Başvuru Sahibi : AKS İNŞAAT VE ZEMİN SİSTEMLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Adresi : NAMIK KEMAL MAH. EKİN CAD. 120 SOK. NO:23/5 HARAMİDERE

İlgili Kişi Telefon : ESENYURT / İSTANBUL
Laboratuvar Kabul Tarihi : 532 2034002
Rapor Çıkış Tarihi : 13.02.2018 : 16:39
Rapor Sayfa Sayısı : 16.02.2018
Numune Bilgileri : 4
KREM 1 PVC

Açıklama : PVC-KREM

	ANALİZ ADI	METOT TANIMI
*	FTALAT	CPSC-CH-C1001.09.3

Mühür



Müşteri Temsilcisi
ŞULE ÇABUK

Laboratuvar Müdürü
BİHTER YEŞİLYAPRAK

Dene sonuçları, metotları ve numune ile ilgili diğer bilgiler, müşteri tarafından "Analiz Talep Formu (PR03-F01)"nda belirtilen bilgiler doğrultusunda bu raporun ilgili sayfalarında verilmiştir. Test sonuçları, yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Numunenin ait olduğu lotu temsil etmeyebilir. Bu rapor, "Ürün Belgesi" yerine geçmez. AZOLAB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.'nin yazılı izni olmadan bu Test Raporu kısmen çoğaltılamaz veya herhangi bir başka amaçla kullanılamaz. Numune alma işlemi tarafımızdan yapılmamıştır. İmzasız ve mühürsüz Test Raporları geçersizdir. "" işaretli analizler TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025'e göre akredite edilmiş kapsamımızda yer almaktadır. Analizlere ait eklenecek notlar var ise raporun ilgili sayfasında N'den başlayarak belirtilir. Testlerden arta kalan numuneler, analiz talep ve teklif formunda belirtilen sürede, uygun koşullar altında saklanır. Buna rağmen fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik olarak bozulan örnekler saklama süresine bakılmaksızın imha edilirler. Bu konuda müşteri hiçbir hak talep edemez. Bu raporda yer alan test sonuçları "Ölçüm Belirsizliği" değerlerini içermez. Test edilen örneğin verilen ölçüm sonuçlarında veya bu sonuçlara göre "Geçerli/Kalır (Pass/Fail)" değerlendirilmesinde "Ölçüm Belirsizliği" değerleri dikkate alınmamıştır. Sonuçların "Ölçüm Belirsizliği" değerleri kullanılarak değerlendirilmesi müşteriye aittir.

**AZOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A. Ş.
TEST RAPORU**

Ürün Fotoğrafi



AZOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A. Ş.
TEST RAPORU

ÖRNEK NO	PARÇA NO	PARÇA	AÇIKLAMA
A PVC - KREM	Kısım 1	Plastik krem rengi pvc	

Kimyasal Testlerin Özet Tablosu

Testin Uygulandığı Kısım ve Değerlendirme															
Uygulanan Test	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
FTALAT	P														

Açıklama

- P** : Sonuç, istenen değerleri karşılamaktadır.
F : Sonuç, istenen değerleri karşılamamaktadır.
X : İlgili kısım istenen test için uygulanabilir değildir veya test numuneye uygulanmamıştır.
LS : Numune test için yeterli değildir.

**AZOLAB LABORATUVAR HİZMETLERİ A. Ş.
TEST RAPORU**

FTALAT

CPSC-CH-C1001.09.3

Test Başlangıç Tarihi : 14.02.2018

Test Bitiş Tarihi : 16.02.2018

Test Kısımları	Sonuç (ppm)	Sonuç (%)	Toplam Sonuç (ppm)	Toplam Sonuç (%)	Müşteri Limiti (ppm)	Müşteri Limiti (%)	Değerlendirme
1	DINP : 980	DINP : 0.0980	980	0.0980	Toplam: 1000	Toplam: 0.1	GEÇER

Limit Deger : Müsteri tarafından verilmistir.
: Toplam ftalat % 0.1

Raporlama Limiti : 50 ppm (% 0.005)
< : Küçüktür

ppm (milyonda kısım) : mg/kg

Kontrol Edilen Ftalatlar :

Di-iso-nonyl phthalate	(DINP)	(CAS No : 28553-12-0 /68515-48-0)
Di-n-octyl phthalate	(DNOP)	(CAS No : 117-84-0)
Di-(2-ethylhexyl)-phtalete	(DEHP)	(CAS No : 117-81-7)
Di-isodecyl phtalate	(DIDP)	(CAS No : 26761-40-0/68515-49-1)
Butylbenzyl phthalate	(BBP)	(CAS No : 85-68-7)
Dibutylphthalate	(DBP)	(CAS No : 84-74-2)

Gaz Kromatografi-Kütle Spektroskopisi (GC-MS) cihazı ile tayin edilmistir.